

FICHAS ETNOGRÁFICAS: HORREOS Y PANERAS

DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO HORREO
 SUBCONJUNTO MIRANDA (SANTO DOMINGO)
 TITULARIDAD PRIVADA ÚNICA

LOCALIZACIÓN

POSTAL	MIRANDA, Nº 106	BARRIO	
NÚCLEO POBLACIÓN	MIRANDA	PARROQUIA	MIRANDA
I.P.A.A.			
GEOGRÁFICA-S.I.G.			

DATOS ADMINISTRATIVOS

--	--	--	--

2006

CATASTRO	
MANZANA	33410
PARCELA	
PLANO CATASTRAL	0

FECHA	
DE REDACCIÓN	06/08/2003
DE ACTUALIZACIÓN	07/07/2006


VALORACIÓN / INTERÉS	
EDIFICIO *	ARQUITECTURA POPULAR
SUBCONJUNTO **	ALTO
P.G.O.U. 86 ***	

PROTECCIÓN	
EDIFICIO *	PARCIAL

OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES

MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN
 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AGOTADOS.
 SE APRECIA LA INSERCIÓN DE CHIMENEA DEBIDO A NUEVOS
 USOS DISTINTOS AL ALMACENAJE Y SECADO DE PRODUCTOS
 AGRÍCOLAS.

UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS




** 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés

REFERENCIACIÓN DE ENTORNO



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL



USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN	USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL	PLANTAS EDIFICACION
ORIGINAL / HISTÓRICO	GRANERO - ALMACEN	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA
Nº DE PLANTAS	2	RESTO PLANTAS
RELACIÓN CON LA CALLE	ALINEADA	PRIMERA
RELACIÓN CON LA PARCELA	AISLADA	BAJA
OCUPACIÓN EN PLANTA	PARCIAL	SOTANO O SEMISOTANO
		INFRAVIVIENDA
		INFRAEDIFICACION

* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.

*** P.G.O.U 86: M Monumental, C-1/ C-1, 2/ C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO

INTERÉS EDIFICIO	
INTERÉS (I.P.A.A.)	
ÉPOCA	AUTOR/PROMOTOR
CRITERIOS DE VALORACIÓN	EJEMPLO REPRESENTATIVO DE UNA TIPOLOGÍA DE INTERÉS SU RIESGO DE DESAPARICIÓN INTERES ETNOGRAFICO
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	

INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO ****

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA	JARDIN / HUERTO / PARCELA	INTERIOR
ENTORNO	FACHADA	ALTO	ACCESOS
BAJO	CUBIERTA	ALTO	PATIO
		ORGANIZACIÓN	ESCALERA
		BAJO	ESTANCIA
		PLANTACIÓN	
		RIEGO	
		CONSTRUCCIONES	

CALIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADA	MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CUBIERTAS	TEJA
---------	--------	-------------	--------	-----------	------

ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES

ESTADO GLOBAL	RUINOSO
APROVECHAMIENTO	ELEMENTO CARENTE DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+

**** Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo

Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación