

FICHAS ETNOGRÁFICAS: HORREOS Y PANERAS

DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO HORREO
 SUBCONJUNTO MIRANDA (SANTO DOMINGO)
 TITULARIDAD PRIVADA ÚNICA

LOCALIZACIÓN

POSTAL	CRUZ DE LA HOGUERA, Nº 17	CALLE
NÚCLEO POBLACIÓN	NONDIVISA	PARROQUIA MIRANDA
I.P.A.A.		
GEOGRÁFICA-S.I.G.		

DATOS ADMINISTRATIVOS

--

FICHA	100
Nº IPAA	

2006

CATASTRO	
MANZANA	19520
PARCELA	
PLANO CATASTRAL	0

FECHA	
DE REDACCIÓN	06/08/2003
DE ACTUALIZACIÓN	07/07/2006


VALORACIÓN / INTERÉS	
EDIFICIO *	ARQUITECTURA POPULAR
SUBCONJUNTO **	ALTO
P.G.O.U. 86 ***	

PROTECCIÓN	
EDIFICIO *	INTEGRAL

OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES

BUENA CONSERVACIÓN.
 USO POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS COMO DESPENSA,
 ESTANCIA, GRANERO.
 SE OBSERVA QUE HA SIDO EQUIPADO CON CALEFACCIÓN,
 PERCIBIÉNDOSE DE MANERA CLARA LA CHIMENEA.

UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS




** 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés

REFERENCIACIÓN DE ENTORNO



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL



TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

ORIGINAL / HISTÓRICO	GRANERO - ALMACEN	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA	
Nº DE PLANTAS		RESTO PLANTAS	
RELACIÓN CON LA CALLE	RETRANQUEDA	PRIMERA	VIVIENDA ALMACEN
RELACIÓN CON LA PARCELA	AISLADA	BAJA	
OCUPACIÓN EN PLANTA	PATCIAL	SOTANO O SEMISOTANO	

USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION

* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.
 *** P.G.O.U 86: M Monumental, C-1 / C-1, 2 / C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO

INTERÉS EDIFICIO	
INTERÉS (I.P.A.A.)	
ÉPOCA	AUTOR/PROMOTOR
CRITERIOS DE VALORACIÓN	EJEMPLO REPRESENTATIVO DE UNA TIPOLOGÍA DE INTERÉS SU SINGULARIDAD INTERES ETNOGRAFICO
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	

INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO ****

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA		JARDIN / HUERTO / PARCELA		INTERIOR
ENTORNO	FACHADA	BAJO	ORGANIZACIÓN	BAJO	ACCESOS
BAJO	CUBIERTA	MEDIO	PLANTACIÓN		PATIO
			RIEGO		ESCALERA
			CONSTRUCCIONES		ESTANCIA

CALIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADA	MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CUBIERTAS	TEJA
---------	--------	-------------	--------	-----------	------

ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES

ESTADO GLOBAL	BUENO
APROVECHAMIENTO	ELEMENTO CARENTE DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+

**** Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo
 Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación