

FICHAS ETNOGRÁFICAS: HORREOS Y PANERAS

DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO HORREO
SUBCONJUNTO MIRANDA (SANTO DOMINGO)
TITULARIDAD PRIVADA ÚNICA
LOCALIZACIÓN

POSTAL	VIDOLEDO, Nº 8	BARRIO	
NÚCLEO POBLACIÓN	VIDOLEDO	PARROQUIA	MIRANDA
I.P.A.A. GEOGRÁFICA-S.I.G.			

DATOS ADMINISTRATIVOS

--

2006

CATASTRO

MANZANA	17516
PARCELA	
PLANO CATASTRAL	0

FECHA

DE REDACCIÓN	06/08/2003
DE ACTUALIZACIÓN	07/07/2006

VALORACIÓN / INTERÉS

EDIFICIO *	ARQUITECTURA POPULAR
SUBCONJUNTO **	ALTO
P.G.O.U. 86 ***	


PROTECCIÓN

EDIFICIO *	PARCIAL
------------	---------

OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES

MALA CONSERVACIÓN.
 INTERESANTE UBICACIÓN DE LA PIEZA, HABIÉNDOSE QUEDADO AISLADA DE SU UBICACIÓN NATURAL DEBIDO AL NUEVO TRAZADO URBANO.
 PARTE INFERIOR UTILIZADA PARA LABORES DEL CAMPO.
 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DESGASTADOS.
 PEQUEÑO TAMAÑO.

UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS




** 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés

REFERENCIACIÓN DE ENTORNO



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL



USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

ORIGINAL / HISTÓRICO	GRANERO - ALMACEN	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA	
Nº DE PLANTAS	2	RESTO PLANTAS	
RELACIÓN CON LA CALLE	ALINEADA	PRIMERA	GRANERO ALMACEN
RELACIÓN CON LA PARCELA	SINGULAR	BAJA	ALMACEN
OCUPACIÓN EN PLANTA	TOTAL	SOTANO O SEMISOTANO	

* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.

*** P.G.O.U 86: M Monumental, C-1 / C-1, 2 / C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO

INTERÉS EDIFICIO	
INTERÉS (I.P.A.A.)	
ÉPOCA	AUTOR/PROMOTOR
CRITERIOS DE VALORACIÓN	EJEMPLO REPRESENTATIVO DE UNA TIPOLOGÍA DE INTERÉS SU SINGULARIDAD INTERES ETNOGRAFICO
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	

INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO ****

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA	JARDIN / HUERTO / PARCELA	INTERIOR
ENTORNO	FACHADA	ORGANIZACIÓN	ACCESOS
BAJO	ALTO	BAJO	PATIO
	CUBIERTA	PLANTACIÓN	ESCALERA
	ALTO	RIEGO	ESTANCIA
		CONSTRUCCIONES	

CALIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADA	PIEDRA Y MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CUBIERTAS	TEJA
---------	-----------------	-------------	--------	-----------	------

ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES

ESTADO GLOBAL	MALO
APROVECHAMIENTO	ELEMENTO CARENTE DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+

**** Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo

Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación