

FICHA Nº IPAA 108

FICHAS ETNOGRÁFICAS: HORREOS Y PANERAS

2006

CATASTRO

MANZANA 17502
 PARCELA
 PLANO CATASTRAL 0

FECHA

DE REDACCIÓN 06/08/2003
 DE ACTUALIZACIÓN 07/07/2006

VALORACIÓN / INTERÉS

EDIFICIO * ARQUITECTURA POPULAR
 SUBCONJUNTO ** ALTO
 P.G.O.U. 86 ***

PROTECCIÓN

EDIFICIO * PARCIAL

OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES

BUENA CONSERVACIÓN DE LA PIEZA EN GENERAL.
 MANTIENE SU CARÁCTER RURAL Y RESPETA EL CORREDOR
 ALREDEDOR PROTEGIDO CON LA BARANDILLA TÍPICA.


DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO HORREO
 SUBCONJUNTO MIRANDA (SANTO DOMINGO)
 TITULARIDAD PRIVADA ÚNICA

LOCALIZACIÓN

POSTAL VIDOLEDO, Nº 16 BARRIO
 NÚCLEO POBLACIÓN VIDOLEDO PARROQUIA MIRANDA
 I.P.A.A.
 GEOGRÁFICA-S.I.G.

DATOS ADMINISTRATIVOS

UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS




** 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés

REFERENCIACIÓN DE ENTORNO



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL



USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

ORIGINAL / HISTÓRICO	GRANERO - ALMACEN	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA	
Nº DE PLANTAS	1	RESTO PLANTAS	
RELACIÓN CON LA CALLE	RETRANQUEDA	PRIMERA	GRANERO ALMACEN
RELACIÓN CON LA PARCELA	AISLADA	BAJA	
OCUPACIÓN EN PLANTA	PARCIAL	SOTANO O SEMISOTANO	

* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.

*** P.G.O.U 86: M Monumental, C-1 / C-1, 2 / C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO

INTERÉS EDIFICIO	
INTERÉS (I.P.A.A.)	
ÉPOCA	AUTOR/PROMOTOR
CRITERIOS DE VALORACIÓN	EJEMPLO REPRESENTATIVO DE UNA TIPOLOGÍA DE INTERÉS SU SINGULARIDAD INTERES ETNOGRAFICO
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	

INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO ****

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA	JARDIN / HUERTO / PARCELA	INTERIOR
ENTORNO	FACHADA ALTO	ORGANIZACIÓN ALTO	ACCESOS
ALTO	CUBIERTA ALTO	PLANTACIÓN	PATIO
		RIEGO	ESCALERA
		CONSTRUCCIONES	ESTANCIA

CALIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADA	MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CUBIERTAS	TEJA
---------	--------	-------------	--------	-----------	------

ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES

ESTADO GLOBAL	BUENO
APROVECHAMIENTO	ELEMENTO CARENTE DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+

**** Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo

Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación