

FICHA	93
Nº IPAA	AV- 162

CATÁLOGO URBANÍSTICO

DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO | CAPILLA DEL CEMENTERIO

SUBCONJUNTO | MIRANDA (SANTO DOMINGO)

TITULARIDAD | PÚBLICA LOCAL

LOCALIZACIÓN

POSTAL	DE LA CARRIONA, Nº 9	CALLE
NÚCLEO POBLACIÓN	BARRIO DE LA CARRIONA	PARROQUIA AVILÉS
I.P.A.A.	CONJUNTO: ELEMENTO AISLADO	
GEOGRÁFICA-S.I.G.		

2006

CATASTRO

MANZANA	29530
PARCELA	04
PLANO CATASTRAL	0

FECHA

DE REDACCIÓN	06/08/2003
DE ACTUALIZACIÓN	07/07/2006

VALORACIÓN / INTERÉS

EDIFICIO *	MONUMENTAL
SUBCONJUNTO **	ALTO
P.G.O.U. 86 ***	


DATOS ADMINISTRATIVOS

PROTECCIÓN

EDIFICIO *	INTEGRAL
------------	----------

OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES

UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS




** 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés

REFERENCIACIÓN DE ENTORNO



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL



USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION



TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

ORIGINAL / HISTÓRICO	RELIGIOSO	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA	
Nº DE PLANTAS	1	RESTO PLANTAS	
RELACIÓN CON LA CALLE	RETRANQUEDA	PRIMERA	
RELACIÓN CON LA PARCELA	AISLADA	BAJA	RELIGIOSO
OCUPACIÓN EN PLANTA	TOTAL	SOTANO O SEMISOTANO	

* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.

*** P.G.O.U 86: M Monumental, C-1 / C-1, 2 / C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO

INTERÉS EDIFICIO			
INTERÉS (I.P.A.A.)	MEDIO		
ÉPOCA	1891-1893	AUTOR/PROMOTOR	RICARDO MARCOS BAUSA
CRITERIOS DE VALORACIÓN	SU SINGULARIDAD SU VALOR ARQUITECTÓNICO O DECORATIVO SU UBICACIÓN EN UN ENTORNO DE INTERÉS		
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	- ESTILO HISTORICISTA		
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA			

INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO ****

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA	JARDIN / HUERTO / PARCELA	INTERIOR
ENTORNO	FACHADA	ORGANIZACIÓN	ACCESOS
ALTO	CUBIERTA	PLANTACIÓN	PATIO
		RIEGO	ESCALERA
		CONSTRUCCIONES	ESTANCIA

CALIDAD CONSTRUCTIVA

FACHADA	PIEDRA Y REVOCO	CARPINTERÍA	METALICA	CUBIERTAS	ZINC
---------	-----------------	-------------	----------	-----------	------

ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES

ESTADO GLOBAL	BUENO
APROVECHAMIENTO	SERÁ EL EXISTENTE O EL QUE SE DERIVE DEL PLANEAMIENTO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+ ACONDICIONAMIENTO

**** Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo

Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación