

FICHA	117
Nº IPAA	

2006

CATASTRO	
MANZANA	0
PARCELA	
PLANO CATASTRAL	0

FECHA	
DE REDACCIÓN	06/08/2003
DE ACTUALIZACIÓN	07/07/2006

VALORACIÓN / INTERÉS	
EDIFICIO *	ARQUITECTURA POPULAR
SUBCONJUNTO **	MEDIO
P.G.O.U. 86 ***	

**OBSERVACIONES Y SINGULARIDADES**

MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.  
 SIN CORREDOR PERIMETRAL.  
 ESTRUCTURA AUXILIAR SOPORTANDO LOS VUELOS DE LA CUBIERTA.  
 PARTE INFERIOR LIBRE, UTILIZADA COMO COBERTIZO, QUE EN ESTE CASO PARECE MÁS COMO TRASTERO.

**FICHAS ETNOGRÁFICAS: HORREOS Y PANERAS**

DENOMINACIÓN DEL EDIFICIO HORREO

SUBCONJUNTO SAN CRISTOBAL

TITULARIDAD PRIVADA ÚNICA


**LOCALIZACIÓN**

POSTAL	EL REY, Nº 8	BARRIO	
NÚCLEO POBLACIÓN	SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS	PARROQUIA	ENTREVIÑAS
I.P.A.A.			
GEOGRÁFICA-S.I.G.			

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

PROTECCIÓN	
EDIFICIO *	PARCIAL

**UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUBCONJUNTOS**



\*\* 1.- Muy Alto 2.- Alto 3.- Medio 4.- Bajo 5.- Sin Interés


**REFERENCIACIÓN DE ENTORNO**



UBICACIÓN DE LA PARCELA EN EL PLANO CATASTRAL

**DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA. EDIFICIO**

INTERÉS EDIFICIO	
INTERÉS ( I.P.A.A. )	
ÉPOCA	AUTOR/PROMOTOR
CRITERIOS DE VALORACIÓN	EJEMPLO REPRESENTATIVO DE UNA TIPOLOGÍA DE INTERÉS SU SINGULARIDAD INTERES ETNOGRAFICO
DESCRIPCIÓN, NOTICIAS Y REFERENCIAS HISTÓRICAS	
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	



**INTERÉS DE DETALLES DEL EDIFICIO \*\*\*\***

ENTORNO	EXTERIOR / FACHADA	JARDIN / HUERTO / PARCELA	INTERIOR
ENTORNO MEDIO	FACHADA CUBIERTA ALTO ALTO	ORGANIZACIÓN PLANTACIÓN RIEGO CONSTRUCCIONES ALTO	ACCESOS PATIO ESCALERA ESTANCIA

**TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN**

ORIGINAL / HISTÓRICO	GRANERO - ALMACEN	BAJOCUBIERTA/BUHARDILLA	
Nº DE PLANTAS	1	RESTO PLANTAS	
RELACIÓN CON LA CALLE	RETRANQUEDA	PRIMERA	GRANERO ALMACEN
RELACIÓN CON LA PARCELA	CENTRADA	<b>BAJA</b>	
OCUPACIÓN EN PLANTA	PARCIAL	SOTANO O SEMISOTANO	

**USO / APROVECHAMIENTO ACTUAL PLANTAS EDIFICACION**

**CALIDAD CONSTRUCTIVA**

FACHADA	MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CUBIERTAS	TEJA
---------	--------	-------------	--------	-----------	------

**ESTADO DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES POSIBLES**

ESTADO GLOBAL	MALO
APROVECHAMIENTO	ELEMENTO CARENTE DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
INTERVENCIONES DE GENERAL APLICACIÓN	+

\* Niveles de Protección: Estatal/Autonómico, Integral, Parcial, Ambiental.

\*\*\* P.G.O.U 86: M Monumental, C-1 / C-1, 2 / C-2 Arquitectura Culta, P Arquitectura Popular, A Valor Ambiental, T Valor Testimonial, F Fuera de Ordenación

\*\*\*\* Nivel de Interés: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo

Interv. de general aplicación: Conservación y Mantenimiento, Consolidación y Reparación, Restauración y Recuperación